갤러리아 백화점 주방 배기닥트 세척 작업사진

작 업 명 : 서관(West) 지하1층 푸드코트 주방 배기닥트 남쪽라인 세척작업

작업일자 : 2017년 05월 31일

수 신 : **한화 갤러리아 백화점(압구정)**

참 조 : 시설 관리팀, 지원팀

발 신 : 엠그린 Tel : 031)938-8788 Fax : 031)938-2188

2017년 6월1일 목요일

엠그린
www.mymgreen.com

내 용

※ 서관(West) 지하1층 푸드코트 주방 배기닥트 남쪽라인 세척작업

※ 표지포함 A4 - 5매(30컷)

서관 지하1층 푸드코트 주방 배기닥트 세척작업 사진

작 업 명 : 주방 후드닥트 세척

작업장명 : 서관(west) 지하1층 식품관 배기닥트(남쪽)

세 척 전	내 용		세 척 후
	작업장소	지하1층	
	작업일짜	2017-05-31	
	작업부위	배기닥트관	
	닥트관		
	작업장소	지하1층	
	작업일짜	2017-05-31	
	작업부위	배기닥트관	
	닥트관		

작 업 광 경

서관 지하1층 푸드코트 주방 배기닥트 세척작업 사진

작 업 명 : 주방 후드닥트 세척

작업장명 : 서관(west) 지하1층 식품관 배기닥트(남쪽)

세 척 전	내 용		세 척 후
	작업장소	지하1층	
	작업일짜	2017-05-31	
	작업부위	배기닥트관	
	닥트관		
	작업장소	지하1층	
	작업일짜	2017-05-31	
	작업부위	배기닥트관	
	닥트관		

작 업 광 경

서관 지하1층 푸드코트 주방 배기닥트 세척작업 사진

작 업 명 : 주방 후드닥트 세척

작업장명 : 서관(west) 지하1층 식품관 배기닥트(남쪽)

세 척 전	내 용		세 척 후
	작업장소	지하1층	
	작업일짜	2017-05-31	
	작업부위	배기닥트관	
	닥트관		
	작업장소	지하1층	
	작업일짜	2017-05-31	
	작업부위	배기닥트관	
	닥트관		

작 업 광 경

서관 지하1층 푸드코트 주방 배기닥트 세척작업 사진

작 업 명 : 주방 후드닥트 세척

작업장명 : 서관(west) 지하1층 식품관 배기닥트(남쪽)

세 척 전	내 용		세 척 후
	작업장소	지하1층	
	작업일짜	2017-05-31	
	작업부위	댐퍼	
	작업장소	지하1층	
	작업일짜	2017-05-31	
	작업부위	댐퍼	

작 업 광 경