### 갤러리아 백화점 주방 후드닥트 세척 작업사진

작 업 명: 지하1층 淸(중식), 담미, 코다리냉면 주방 후드닥트 세척작업

작업일자 : 2019년 04월 15일

수 신: 한화 갤러리아 백화점(압구정)

참 조: 시설 관리팀, 지원팀

발 **신**: 엠그린 Tel: 031)938-8788 Fax: 031)938-2188

2019년 4월 16일 화요일

#### 내 용



※ 서관 지하1층 淸(중식),담미, 코다리냉면 주방 후드닥트 세척작업

※ 옥상 배기휀1대

※ 표지포함 A4 - 7매(42컷)

작 업 명 : 주방 후드닥트 세척

작업장명: 서관(west) 지하1층 중식당(淸), 담미, 코다리냉면

### 세 척 후 세 척 전 내 용 작업장소 지하1층 작업일짜 2019,04,15 작업부위 후드닥트 후드댐퍼 작업장소 지하1층 작업일짜 2019,04,15 작업부위 후드닥트 후드댐퍼



작 업 명 : 주방 후드닥트 세척

작업장명: 서관(west) 지하1층 중식당(淸), 담미, 코다리냉면

## 세 척 후 내 용 세 척 전 작업장소 지하1층 작업일짜 2019,04,15 후드닥트 작업부위 닥트관 작업장소 지하1층 작업일짜 2019,04,15 후드닥트 작업부위 닥트관



작 업 명 : 주방 후드닥트 세척

작업장명: 서관(west) 지하1층 중식당(淸), 담미, 코다리냉면


### 세 척 후 세 척 전 내 용 작업장소 지하1층 작업일짜 2019,04,15 후드닥트 작업부위 후드댐퍼 작업장소 지하1층 작업일짜 2019,04,15 작업부위 후드닥트 후드댐퍼



작 업 명 : 주방 후드닥트 세척

작업장명: 서관(west) 지하1층 중식당(淸), 담미, 코다리냉면

### 세 척 후 세 척 전 내 용 작업장소 지하1층 2019,04,15 작업일짜 작업부위 후드닥트 후드댐퍼 지하1층 작업장소 작업일짜 2019,04,15 작업부위 후드닥트 후드댐퍼



작 업 명 : 주방 후드닥트 세척

작업장명: 서관(west) 지하1층 중식당(淸), 담미, 코다리냉면

### 세 척 후 세 척 전 내 용 작업장소 지하1층 작업일짜 2019,04,15 후드닥트 작업부위 배기휀 작업장소 지하1층 작업일짜 2019,04,15 후드닥트 작업부위 배기휀



작 업 명 : 주방 후드닥트 세척

작업장명: 서관(west) 지하1층 중식당(淸), 담미, 코다리냉면

## 세 척 후 내 용 세 척 전 옥상 작업장소 작업일짜 2019,04,15 작업부위 브로워 옥상 닥트관 작업장소 옥상 작업일짜 2019,04,15 작업부위 브로워 배기휀 룸

